



## Баир Вуд

Краска для деревянных фасадов с защитой от плесени и грибка

Тип	Высококачественная стойкая к мытью водоразбавляемая краска
Плотность	1,3 кг/л
Сухой остаток	45-47 %
Белизна	95 ед. по ГОСТ 16873-92
Высыхание от пыли при 20°C	1 час
Стойкость к мокрому истиранию	10000 циклов
Разбавитель	Вода
Расход	120-150 г/м <sup>2</sup> (зависит от состояния поверхности)
Цвет	Белый
Блеск	Полуматовый
Тара	1,0 кг; 3,0 кг; 10 кг.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Краска предназначена для высококачественной отделки наружных деревянных стен зданий, оконных переплетов, фанерных досок, а также любых наружных и внутренних окрасочных работ по пиленным и строганным деревянным поверхностям. Не подходит для окраски полов, мебели и других поверхностей, подвергающихся механическому воздействию. Срок службы на фасаде в течение 5 - 7 лет в условиях умеренного климата.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Подготовка поверхности.** Окрашиваемую поверхность очищают и обрабатывают фунгицидным грунтом "Баир" ВАК-01-Ф-002. Грунт наносят кистью, валиком или распылителем в один слой и высушивают. Расход 100 - 120 г/м<sup>2</sup>. Время сушки при температуре +18°C - 1 час. При более низких температурах время сушки может достигать 24 часов. Строганную поверхность, после грунтования, желательно шлифовать шкуркой средней зернистости. Пыль от шлифовки удалить.

**Окраска.** Краску наносить при температуре воздуха и подложки выше +8°C. Краску перед употреблением тщательно перемешивают и, при необходимости, разбавляют водой до требуемой вязкости (не более 10% от массы краски). Наносят кистью или валиком в 1 - 2 слоя (с промежуточной сушкой не менее 1 часа при температуре +18° С). Окончательно окрашенную поверхность следует просушить в течение 24 часов.

### ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Рабочие инструменты промыть водой.

### ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Допускает транспортировку и хранение при температурах ниже 0°C. Выдерживает не более 5 циклов замораживания.

### ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Нетоксично, пожаровзрывобезопасно. При контакте с глазами или слизистой оболочкой промыть большим количеством воды.

Жидкие остатки краски передать с место сбора вредных отходов. Пустые сухие банки можно выбросить на свалку.