



Баир Солид 10, Баир Солид 40 Фунгицидная

Полуматовая и полуглянцевая акриловая эмаль для ванн и комнат с защитой от плесени

Тип	Высококачественная стойкая к мытью водоразбавляемая краска. Содержит компоненты, препятствующие росту микроорганизмов.
Плотность	1,2 кг/л
Сухой остаток	38-40 %
Белизна	95 ед. по ГОСТ 16873-92
Высыхание от пыли при 20°C	2 часа
Стойкость к мокрому истиранию	5000 циклов
Разбавитель	Вода
Расход	100-130 г/м ² (зависит от состояния поверхности)
Цвет	Белый
Блеск	Полуматовый, полуглянцевый
Тара	1,0 кг; 3,0 кг; 10 кг.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Окраска оштукатуренных, бетонных, зашпаклеванных, кирпичных поверхностей, древесины, ДВП, картона, ДСП, старых покрытий ПФ, ПВХ, алкидными и другими красками, загрунтованной поверхности металла. Рекомендуется для окрашивания стен и потолков в помещениях, где поверхности требуют защиты от поражения грибами или прекращения их роста (для пораженных поверхностей), а также подвержены интенсивному износу, например, в прихожих, на лестничных клетках, коридорах и т.д. Покрытие, выполненное сочетанием фунгицидной грунтовки "БАИР" (ВАК-01-Ф-002) с фунгицидной покрывной эмалью "БАИР СОЛИД" (ВАК-35-002) проявляет сильно выраженный фунгицидный эффект и оценивается в 0 баллов по ГОСТ 9.049-91.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи, следов отслаивающейся старой краски. Виниловые обои и керамическую плитку полностью снять. Твердые, глянцевые слои старой краски отшлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. Заплесневелые участки обработать механическим путем, затем фунгицидной грунтовкой "БАИР" (ВАК-01-Ф-002). Окраску можно производить через 1-2 часа после нанесения фунгицидной грунтовки.

Краску перед употреблением перемешать, при необходимости разбавить водой (не более 10 %); наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя с промежуточной сушкой 2-4 ч. при температуре от +15°C до +25°C и влажности воздуха не выше 80%.

Полное формирование лакокрасочной пленки и механических свойств эмали при обычных комнатных условиях происходит в течение 2-3 недель. В течение этого срока не следует подвергать поверхность влажной обработке.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Рабочие инструменты промыть водой.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Допускает транспортировку и хранение при температурах ниже 0°C. Выдерживает не более 5 циклов замораживания.

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Нетоксично, пожаровзрывобезопасно. При контакте с глазами или слизистой оболочкой промыть большим количеством воды. Жидкие остатки краски передать с места сбора вредных отходов. Пустые сухие банки можно выбросить на свалку.