



# SYMPHONY®

КРАСКИ • ЛАКИ • ГРУНТОВКИ • АНТИСЕПТИКИ



## «FerOx-Stopper»

**Тип** Антикоррозионная алкидная грунтовка «FerOx-Stopper» предназначена для защиты черных металлов и стальных поверхностей снаружи и внутри помещений. Не содержит свинца и хроматов.

**Область применения** Применяется для грунтования различных типов стальных конструкций, металлических крыш, автотранспортных средств (автобусов, трамваев, грузовых автомобилей, железнодорожных составов и др.), лодок, радиаторов отопления и других поверхностей, перед окраской алкидными и полиуретановыми материалами. Обеспечивает долгосрочную защиту от коррозии, улучшает адгезию и снижает расход покрывных материалов. В сухих помещениях возможно использование в качестве однослойного финишного покрытия.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

<b>Расход</b>	7 – 12 м <sup>2</sup> /л в зависимости от метода нанесения.
<b>Сухой остаток</b>	Около 60 %
<b>Плотность</b>	1,25-1,3 кг/л в зависимости от цвета
<b>Разбавитель</b>	Уайт-спирит
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью, валиком или распылением. При необходимости допускается разбавление грунтовки до 10% уайт-спиритом по объему.
<b>Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%</b>	Время высыхания 1 слоя 4-6 часов. Покрывную окраску можно производить через сутки. Продолжительность высыхания увеличивается при понижении температуры и повышении относительной влажности воздуха.

<b>Блеск</b>	Матовый
<b>Цвет</b>	Светло-серый, красно-коричневый
<b>Хранение</b>	Допускается хранение и транспортировка при низких температурах. Грунтовку хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, прямых солнечных лучей и отопительных приборов. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 5 лет, со дня изготовления.
<b>Тара</b>	1 л; 3 л; 10 л

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Подготовка поверхности</b>	Неокрашенную поверхность необходимо очистить от грязи, рыхлой ржавчины, пыли и других загрязнений. При необходимости поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Поверхность обезжирить, промыть чистящим средством, затем водой и дать высохнуть. С ранее окрашенной поверхности удалить отслаивающиеся участки старого покрытия, рыхлую ржавчину. Всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Поверхность обезжирить, промыть чистящим средством, затем водой и дать высохнуть.
<b>Условия при окраске</b>	Грунтуемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха, грунтовки и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5 <sup>0</sup> С. Относительная влажность воздуха должна быть менее 80%. Во избежание слишком быстрого испарения растворителей, образования пузырьков и пор, ухудшения адгезии и т.п., температура окрашиваемой поверхности не должна превышать +35 <sup>0</sup> С.
<b>Окраска</b>	Грунтовку перед применением тщательно перемешать, при необходимости допускается разбавить уайт-спиритом до 10%. Наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылением. На высохшую грунтовку можно наносить краски на масляной, алкидной, полиуретановой основе, а также водно-дисперсионные краски.
<b>Очистка инструментов</b>	Инструменты промыть уайт-спиритом сразу после применения.
<b>Меры предосторожности</b>	Воспламеняющееся вещество. Избегать вдыхания паров растворителя. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Пустые сухие банки, а также остатки лакокрасочного материала утилизировать с соблюдением местного законодательства.

---

---